CÓDIGOS DE ERRO DO PULVERIZADOR DE QUÍMICOS WIPCOOL C2BW



1. **E1**

Refere-se a uma solicitação de carregamento do aparelho.
Solução: conecte o carregador para carregar, você pode limpar o código.

2. **E2**

Refere-se a uma solicitação de desligamento retardado, o pulverizador atrasará o desligamento após 7 minutos de operação.
Solução: pressione o interruptor para limpar o código, pressione o interruptor novamente para operar normalmente.

3. **E3**

Refere-se a uma solicitação de proteção contra sobrecarga do motor, a placa de circuito protegerá o motor quando a corrente do motor exceder 1,5 A, ou a placa de circuito também protegerá o motor quando a corrente instantânea do motor exceder 1,5 A
Solução: pressione o botão para limpar o código.

4. **FL**

A placa de circuito entra em modo de teste.
Solução: a bateria precisa ser removida sob a orientação de um profissional

5. **Não opera após carregamento total**

Durante o carregamento, o pulverizador exibe 100%, mas não há reação após desconectar o fio
Solução: Em caso de exibição de carregamento 100%, verifique se a entrada pisca normalmente. Se a entrada piscar ritmicamente, a bateria está danificada ou a entrada está com mau contato. Se a entrada piscar normalmente, a chave está danificada.