


COMO USAR

O WIZ SUPORTE AUXILIAR PARA INSTALAÇÃO DE MINI SPLITS foi desenhado para unidades evaporadoras de mini slits com até 30KBTUs.
Os passos abaixo devem ser seguidos para o correto uso e segurança:



1 Parafuse firmemente a placa na parede. Todos os parafusos devem estar afixados e a placa deve estar corretamente alinhada.



2 Afixe o suporte PEQUENO na aba DIREITA superior da placa , e prenda a o gancho da mola na aba inferior da placa



3 Afixe o suporte GRANDE na aba ESQUERDA superior da placa , e prenda a o gancho da mola na aba inferior da placa



4 Depois de certificar-se que os suportes WIZ estão firmemente afixados, pendure a unidade evaporadora aos suportes WIZ usando os encaixes da máquina.



5 Para REMOVER:
Segurando a unidade evaporadora com uma das mãos, remova os suportes com a mão livre e instale a unidade na placa.

Informações de Segurança

Utilize as EPIs específicas para instalação de aparelhos de ar-condicionado ao manusear este produto.

Luvas protetoras são recomendadas.

Não utilize o produto com unidades evaporadoras maiores que 30KBTUs e 30Kgs.

Armazene em local seco e fora do alcance de crianças.

Efetue a limpeza periodicamente.

Este produto tem validade indefinida.

Suportes Auxiliares para Instalação de Mini Splits

CIMPORT

Distribuidor
01.247.997/0001-41