

# WIZ MINI SPLIT SMART BRACKETS - WZ100

Suporte Auxiliar para Instalação de Mini Splits



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### Descrição

**WIZ Suporte Auxiliar** é uma ferramenta fácil de usar projetada para auxiliar na instalação de unidades de internas mini split de ar-condicionado. Suportes firmes e seguros capazes de suportar evaporadoras até 30 KBTUs enquanto o profissional faz as conexões elétricas, as linhas de refrigeração e drenos necessários.

Partes separadas extra resistentes feitas de ferro com molas zincadas que tornam o produto de fácil adaptação para uma ampla gama de unidades evaporadoras mini splits.

**WIZ Suporte Auxiliar** está apto para uma ângulo de trabalho de 23 a 45 graus, permitindo excelente acesso para efetuar a instalação e manutenções rápidas.

### Aplicação

Desenhado para o suporte auxiliar de unidades evaporadoras mini split de até 30 KBTUs.

### Detalhes

**Molas** Material: aço zincado


**Suportes** Material: ferro revestido com pintura epóxi eletrostática

#### Carga do Suporte

**IMPORTANTE:** Os suportes possuem capacidade de carga comparativamente muito maior a maioria das placas de fixação de mini splits no mercado.

Por favor assegure-se de fixar a placa de fixação na parede corretamente e teste sua firmeza antes de utilizar WIZ Suporte Auxiliar.

### Partes




PARTE A

PARTE A	altura	comp.	largura	carga
mm	120	290	65	~ 50KG

MOLA:

Øfio 1,60mm Øext 21,70mm LO - 80,0mm



PARTE B

PARTE B	altura	comp.	largura	carga
mm	120	140	65	~ 100kg

MOLA:

Øfio 1,60mm Øext 21,70mm LO - 80,0mm

## KEY FEATURES

**Adapta-se a maioria das placas de fixação**

**Leve e prático**

**Instalação Fácil**


**Suporta evaporadoras de até 30 KBTUs**

# WIZ MINI SPLIT SMART BRACKETS - WZ100

Suporte Auxiliar para Instalação de Mini Splits

**wiz**  
mini split smart brackets

## Como Usar



**1**

Parafuse firmemente a placa na parede. Todos os parafusos devem estar afixados e a placa deve estar corretamente alinhada.



**2**

Afixe o suporte PEQUENO na aba DIREITA superior da placa, e prenda a o gancho da mola na aba inferior da placa.




**3**

Afixe o suporte GRANDE na aba ESQUERDA superior da placa, e prenda a o gancho da mola na aba inferior da placa.



**4**

Depois de certificar-se que os suportes WIZ estão firmemente afixados, pendure a unidade evaporadora aos suportes WIZ usando os encaixes da máquina.



**5**

Para REMOVER:  
Segurando a unidade evaporadora com uma das mãos, remova os suportes com a mão livre e instale a unidade na placa.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Use os Equipamentos de Proteção individual recomendados para HVAC-R.

Luvas de Proteção são recomendadas.

Não use WIZ Suporte Auxiliar para evaporadoras acima de 30KBTUs ou 30Kgs.

Mantenha em lugar seco e longe do alcance de crianças.

Mantenha o WIZ Suporte Auxiliar limpo para maior durabilidade.

 **CIMPORT**

[cimport.com](http://cimport.com) | [spintools.com](http://spintools.com)